

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Спортивная школа № 6 имени В.И. Расторгуева
Города Томска»**

2023 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО СШ № 6 имени В.И.
Расторгуева

 /А. А. Расторгуев/

«01» декабря 2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа № 6 имени В.И. Расторгуева»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
№ Спортивная школа № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска»

1.2. Адрес объекта:

634006, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, дом 61/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 (двух) этажей, 851,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1461 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль - август 2024 г.;
капитального: не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска», МБУ ДО
СШ № 6 имени В.И. Расторгуева

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

634006, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, дом 61/1

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

634003, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белозерская, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг:

дополнительное образование детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

нет

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 300 детей, количество обслуживаемых в день – 300 детей, вместимость – 300 детей, пропускная способность – 337 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: город Томск, ул. Северный городок, дом 61/1, МБУ ДО СШ № 6 имени В.И. Расторгуева

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочные комплексы расположены на расстоянии 36 – 300 м (в зависимости от направления движения). Путь следования от остановочных комплексов проходит по пешеходным дорожкам без барьеров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 36 – 300 метров

3.2.2 время движения (пешком): 5-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):
1 регулируемый перекресток с подземным переходом, 2 нерегулируемый перекресток

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет необходимости

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»

6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»
---	------------------------------------	------

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	X		X	X	X
Объект не доступен, требуется адаптация		X			

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка пандуса с оградительными перилами входной группы, установка всех дверных групп без барьеров (порогов) и проемом не менее 1 200мм, установка электромеханических подъемников, установка лестничных пролетов с более широкой площадкой проступи ступеней (не менее 400мм), установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ n/n	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: 2024-2027

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Установка щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:
ДУ (доступно условно)

4.4 Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «01» декабря 2023 года

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности города Томска

(дата; наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «01» декабря 2023г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «01» декабря 2023г.
3. Паспорт согласован Всероссийским обществом инвалидов.

АНКЕТА

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ

ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 6 имени В.И. Расторгуева»
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное учреждение

Почтовый адрес: 634006, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, дом 61/1

Фактический адрес: 634006, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, дом 61/1

Вышестоящая организация: Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: дополнительное образование детей

Размещение объекта: 1 здание двухэтажное кирпичное здание, год постройки – 1967 г

Объём предоставляемых услуг: 300 детей, 37 сотрудника.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые;	Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	нет	Не менее 10% с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г,С О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	да нет нет нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

	Открытая лестница: - высота подъёма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	O,C	Не более 12 см	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		O,C	Не менее 40 см	нет	
		C	85-90 см	нет	
		C	80 см	нет	
			Наличие	нет	
			Наличие	нет	
	Пандус: - высота подъёма - уклон	K,O K K,O	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	нет нет нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	K O	70 см 85-95 см	нет нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	да	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	нет	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 90 см	180 x 127 см	
	Двери распашные: - ширина проёма в свету - высота порога наружного/внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	110 см 2,5 см/ 2 см	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	Не менее 1 ед .на этаж не менее 1 ед. на этаж	да да да	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	
Лестница					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Планируется к установке в 2025 году
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	Планируется к установке в 2025 году
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					

	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	Не менее 140х110см не менее 80 см наличие	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Знак доступности	К,С	Наличие	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Разворотные площадки внизу,верху	К	Не менее 150х150	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	Пандус переносной	К	наличие	нет	Планируется к приобретению до 2027 года
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	да	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	да	

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	нет	Технические решения невозможны
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Технические решения невозможны
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	нет да нет	Технические решения невозможны
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100х165 наличие не менее 40х130 см наличие	нет да нет нет нет нет	Технические решения невозможны

	Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Технические решения невозможны
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Технические решения невозможны

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности , установленный для инвалидов , в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да да (С) нет нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	да да (С) нет нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем	С ,Г	не менее одной шт.	нет	

	звука и увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит;

на входной группе установить пандусы, поручни, рельефную полосу перед лестничным маршем;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, реконструировать поручни, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень, крючки для костылей, знак доступности;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Представитель комиссии
по обследованию объекта:


Члены комиссии:


Секретарь


Руководитель объекта:











Е.Н. Кузнецов, заместитель директора по АХР

А.А. Чанго, заместитель директора по УР

С.Н. Селезнев, рабочий по комплексному обслуживанию здания

Т.А. Цырова, инструктор-методист

А.А. Расторгуев